

Հայաստանի Հանրապետության

Շիրակի Մարզի Գյումրի Համայնքի Ղեկավար

Պրն. Ս. Բալասանյանին

անուն, ազգանուն Առաանելա Պապարյան

հասցե Ս. Վարդապետյան 537 4 բն.

հեռ. 093 22 15 47

Դիմում

Դարձելիս արն զառախառնելիս իմացրած եմ
Ձեզ ազակցել հանրակացարանի մանկանոց ուղի
փակված պատճառներով փակվելուն: Ընելով
քննված եմ բազմաթիվ դասեր, քաղաքացիներ,
օգտված եմ ճիշտից մանկանոց ուղի, փակված եմ
տղիկապետ առաքարով լիցված:
Դախարյան հայտնած եմ իմ շնորհակալություն Ձեզ:

14.05 2020թ.
(օր, ամիս, տարի)



Դիմող՝ [Signature]
(ստորագրություն)

[Signature] Առաանելա
(անուն, ազգանուն)



«ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ»

«ՍԴՀԱԾ» ՊՈԱԿ գործադիր տնօրեն

Ս. Նազարեթյան

20 հոկտեմբերի 2004թ.

Ե Ջ Ր Ա Կ Ա Ց ՈՒ Թ Յ ՈՒ Ն

Գյումրիի Օրջոնիկիձեի փ., 53 շենք, թիվ 4 բնակարանի
տեխնիկական վիճակի վերաբերյալ

Տուներ գտնվում է երկհարկանի շենքի առաջին հարկում:

Շենքը նախկինում շահագործվել է որպես գուլպայի ֆաբրիկայի ընտանեկան հանրակացարան:

Պատերը տեղական կոպտատաշ տուֆից են, կրաշաղախով, ճակատից՝ քուրքատաշ: Բարավորները փականաքարային են, ծածկերը՝ փայտից, գերանակապ, առաստաղը՝ տախտակից:

Շենքը կառուցված է գալերեային տիպի ընդհանուր միջանցքով և սանիտարական կոմունալ հարմարություններով:

Երկարատև շահագործումից և 1988թ. ելկրաշարժից շենքը վնասվել է:

- Առկա են ճաքեր պատերի տարբեր հատվածներում:
- Բացվածքների բարավորների որոշ մասերում քարերը տեղաշարժվել են:
- Պատերի միացման հանգույցներում առկա են վերտիկալ ճաքեր:
- Ծածկերը դեֆորմացված են և քայլելիս շարժվում են:

Տուներ չունի կոմունալ առանձին հարմարություններ, ընդհանուր զուգարանը և ջրահեռացման համակարգը քայքայված են և հնացած:

Համաձայն ՀՀՇՆ II-2.02.94 նորմերի աղյուսակ 4.1-ի շենքի վնասվածությունը գնահատվում է երրորդ աստիճանի:

Շենքը ենթակա է ամրացման, ծածկերի վերակառուցման և կոմունալ հաղորդագծերի հիմնական նորոգման:

Կառույցների սեյսմակայունության
բաժնի վարիչ, տեխն. գիտ. թեկնածու՝

Հ. Մուրադյան

Պետական լիցենզիա՝ ՔՊԼ 6116-08-2.2Ֆ

Առաջատար մասնագետ՝

Հ. Այվազյան



































